

Distribution de : **BRENOUX**
Maître d'ouvrage : **MAIRIE DE BRENOUX**

Mende, le mardi 21 septembre 2021
Page 1/1

RECUEIL
28 SEP. 2021
MAIRIE DE BRENOUX

Lieu de prélèvement	Terrain		Laboratoire					
	Chlore total mg(Cl ₂)/L	Temp. de l'eau °C	Bactériologie	Bactériologie			Physico-chimie	
Date et préleveur	Esché- richia coli n/(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	pH	Turbi- dité NFU	
UV DE LANGLADE ROBINET APRES UV	<0,03	14,6	<1	<1	0	580	0,21	
LANGLADE HABITATION PARTICULIERE	<0,03	18,8	3	12	0	580	0,2	
Limites de qualité en gras		25	0	0	0	1100	9	
Références de qualité en italiques						200	6,5	

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler